

Viemäriiikelayoksen työpaikkaselvitysraportti 2023, päivitys

JohtoK 16.06.2023 § 23

Valmistelija	Käyttömestari/toimitusjohtaja Teemu Mäki-Asiala, puh. 040 1505 301
	Toimitusjohtaja esittelee Viemäriiikelayoksen työpaikkaselvitysraportin kokouksessa.
Päätösehdotus	Viemäriiikelayoksen johtokunta keskusteleo asiasta ja merkitsee tiedoksi.
Päätös	Viemäriiikelayoksen johtokunta keskusteli työpaikkaselvitysraportista ja merkitsi sen tiedoksi. Raportin kiireellisimmät asiat päätettiin hoitaa mahdollisimman pian.

JohtoK 23.11.2023 § 70

Valmistelija	V.a toimitusjohtaja Eero Polso
	Väliaikainen toimitusjohtaja antaa selvityksen työpaikkaselvitysraportin korjauksista.
Päätösehdotus	Johtokunta kirjaa jo tehdyt työpaikkaselvityksen edellyttämät korjaukset. Tarvittavat työturvallisuutta lisäävät toimenpiteet kirjataan ja aikataulutetaan.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin. Työpaikkaselvityksen mukaiset työturvallisuutta lisäävät toimenpiteet tehdään mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman pian. Puhdas vesi ja auton hankinta valmiina.

JohtoK 07.12.2023 § 77

Valmistelija	V.a toimitusjohtaja Eero Polso
	Jatketaan työpaikkaselvityksen edellyttämien korjausten kirjaamista ja aikatauluttamista.
Esittelijä	
Päätösehdotus	Johtokunta kirjaa ja aikatauluttaa tarvittavat työturvallisuutta lisäävät toimenpiteet.

Päätös

Johtokunta totesi seuraavat toimenpiteet ja niiden toteuttamisaikataulut:

1. Linkohuoneen viereisen työtilan puhtaan vesipisteen lisääminen
- tehty ja otettu käyttöön syksyn aikana
2. Puhtaaksi taukotilaksi hankittu työmaakontti.
- kontti hankittu. Tila tulee käyttöön alkutalvesta. Johtokunta valtuuttaa va.toimitusjohtajan allekirjoittamaan kontin vuokrasopimuksen
3. Virtaamamittarin hankinta
- mittari hankittu
4. Pumppaamojen lukot tarkistettu ja puuttuvien lukkojen hankinta
- lukotus tarkistettu, puuttuvat lukot hankittu ja otettu käyttöön
5. Sykäräisten puhdistamon alueen raivaus
- raivaus suoritettu tarvittavalla laajuudella
6. Huoltosuunnitelman muuttaminen digitaaliseen muotoon
- huoltosuunnitelma viedään digitaaliseen muotoon alkuvuoden 2024 aikana
7. Pakettiauton hankinta
- Johtokunta antaa va. toimitusjohtajalle valtuuden allekirjoittaa vuokra-
auton vuokrasopimuksen
8. Biotornin kulkutasojen korjauksen loppuunsaattaminen
- korjaukset saadaan valmiiksi joulukuussa 2023
9. Naapurilaitosten yhteistyön parantaminen
- keskustelut aloitettu
10. Nostovinssin hankinta nostopisteisiin
- hankitaan joulukuun 2023 aikana
11. Kierrätysmateriaalin vieminen hyötyjäteasemalle
- hoidettu marraskuussa 2023

JohtoK 19.01.2024 § 12
221/01.04.01.02/2023

Valmistelija

Varapuheenjohtaja Jukka Rimpioja, puh. 040 150 5301

Jatketaan työpaikkaselvityksen edellyttämien toimenpiteiden kirjaamista.

Esittelijä

Päätösehdotus

Johtokunta jatkaa työpaikkaselvityksen edellyttämien toimenpiteiden kirjaamista.

Päätös

Johtokunta totesi seuraavat toimenpiteet ja niiden toteuttamisaikataulut:

1. Linkohuoneen viereisen työtilan puhtaan vesipisteen lisääminen
- tehty ja otettu käyttöön syksyn aikana
2. Puhtaaksi taukotilaksi hankittu työmaakontti.

- kontti hankittu. Tila käytettävissä. Varustelu viimeistellään talven aikana.

3. Virtaamamittarin hankinta

- mittari hankittu

4. Pumppaamojen lukot tarkistettu ja puuttuvien lukkojen hankinta

- lukotus tarkistettu, puuttuvat lukot hankittu ja otettu käyttöön

5. Sykäräisten puhdistamon alueen raivaus

- raivaus suoritettu tarvittavalla laajuudella

6. Huoltosuunnitelman muuttaminen digitaaliseen muotoon

- huoltosuunnitelman digitalisointi kesken 31.12

7. Pakettiauton hankinta

- auto hankittu

8. Biotornin kulkutasojen korjauksen loppuunsaattaminen

- korjaukset tekemättä vuodenvaihteessa 31.12

9. Nostovinssin hankinta nostopisteisiin. Nostoturvallisuuden varmistaminen

- käytettävissä siirrettävä nostovinssi.

10. Riskiarvioiden tekeminen ja toimenpidesuunnitelma

-tekemättä 31.12

11. Fysioterapeutin tekemä suunnattu selvitys

-tekemättä 31.12

12. Ilmastus- ja väliselkeytysaltaan yläpuolella työskentelyn turvaaminen

-tekemättä 31.12.

13. Kaiteiden turvallisuus ja korkeus tarkasteltava

- kaiteiden kunto tarkistettu. Lisäkaidehankinta palautuslietepumpulle kesken 31.1.2

14. Suojavarusteiden saatavuuden varmistaminen

- puutteita tarkasteltu 31.12. asti

15. Hätäsuihku kiekkosuodatinhuoneeseen

- hankittu, ei asennettu 31.12.